


【対象物件】

施設名	下田第2分団	建物構造	木造
着工年・竣工年	竣工：平成5年(1993年)		
所在地	おいらせ町中谷地20-3	建物用途	消防団拠点施設
階 数	地上1階	工 作 物	-
延床面積	- m ²		

調査の種類	石綿障害予防規則第3条に基づく事前調査					
調査期間	書面調査			現地調査		
	-			2022年12月6日		
実 施 者	氏 名	石綿含有建材調査者 捺了証明番号	アスベスト診断士 登録番号	氏 名	石綿含有建材調査者 捺了証明番号	アスベスト診断士 登録番号

このアスベスト含有有無事前調査詳細表は改修工事対象箇所ので撤去に伴う工事箇所について実施

[illegible]

	石綿が含有している
	石綿の含有は不明
	石綿は含有していない
	解体時確認

2)設計図書がある場合に記入

3) 判断根拠とした文書の種類

4) 添付資料番号を明記する

5) s整合性の記載事例

○：書面と同じ建材が現地で確認された場合
×：書面と同じ建材が現地で確認されなかった場合
（別の建材が確認された）
一：書面にはない建材が現地で確認された場合

6) 記載事例

- ・図面は吹付材となっているが、実物は成形板
- ・改修の痕跡あり
- ・aマークあり、JISマークあり
- ・メーカー名、ロット番号あり