

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

[illegible]

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

[illegible]

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

[illegible]

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設種類 【選択】	公園 施設名 【選択】	具体的 施設名 称	数量		規模	主要 部材 【選択】	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理 類型	対策を踏 まえた更 新見込み 年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																長寿 命化に 向けた 特記 事項																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
						数値	単位 【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全 度	緊急 度			2027年	2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		2034年		2035年		2036年																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
下田公園	総合	01KYU041	休養施設	ベンチ	背無しベンチF-1	1	基	1基	木材	1998	29	35	53	-	-	-	座面木材に固定不良、脚部コンクリートにクラック	B	低	事後	2051																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	</

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類【選択】	公園 施設名【選択】	具体的 施設 名称	数量		規模	主要 部材【選択】	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理 類型	対策を踏 まえた更 新見込み 年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記 事項										
						数値	単位 【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全 度	緊急 度			2027年	2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		2034年		2035年		2036年					
																							健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査		健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査
下田公園	総合	01YUG008	遊戯施設	健康器具系施設	健康器具(肘掛ベンチ)	1	基	1基	木材	1988	39	35	63	－	－	－	軽微な異常があり、経過観察が必要	B	低	予防	2051	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	153	健全度調査、補修	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	
下田公園	総合	01YUG009	遊戯施設	スプリング遊具	ロッキング用具(ポニー、展望台側)	1	基	1基	スチール	2018	9	30	54	－	－	－	軽微な異常があり、経過観察が必要	B	低	予防	2072	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	
下田公園	総合	01YUG010	遊戯施設	スプリング遊具	ロッキング用具(ポニー)	1	基	1基	スチール	2018	9	30	54	－	－	－	軽微な異常があり、経過観察が必要	B	低	予防	2072	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	
下田公園	総合	01YUG011	遊戯施設	スプリング遊具	ロッキング用具(タイガー)	1	基	1基	スチール	2018	9	30	54	－	－	－	軽微な異常があり、経過観察が必要	B	低	予防	2072	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	
下田公園	総合	01YUG012	遊戯施設	スプリング遊具	ロッキング用具(ゾウ)	1	基	1基	スチール	1988	39	30	54	－	－	－	軽微な異常があり、経過観察が必要	B	低	予防	2042	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	368	健全度調査、支柱、座席ステップ交換	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	
下田公園	総合	01YUG013	遊戯施設	スプリング遊具	ロッキング用具(クジラ)	1	基	1基	スチール	2018	9	30	54	－	－	－	軽微な異常があり、経過観察が必要	B	低	予防	2072	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	368	健全度調査、支柱、座席ステップ交換	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	
下田公園	総合	01YUG014	遊戯施設	砂場	砂場(アヒル)	1	基	1基	コンクリート	1988	39	30	54	－	－	－	砂場枠割れ	C	中	予防	2042	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	241	健全度調査、枠補修	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	
下田公園	総合	01YUG015	遊戯施設	砂場	砂場(景石)	1	基	1基	コンクリート	1988	39	30	54	－	－	－	軽微な異常があり、経過観察が必要	B	低	予防	2042	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	241	健全度調査、枠補修	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	
下田公園	総合	01YUG016	遊戯施設	象形遊具	子供ハウス	1	基	1基	樹脂	2018	9	30	54	－	－	－	軽微な異常があり、経過観察が必要	B	低	予防	2072	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	
下田公園	総合	01YUG017	遊戯施設	象形遊具	置物遊具(タヌキ)	1	基	1基	樹脂	1988	39	30	54	－	－	－	摩耗・繊維露出。経年劣化。	C	中	予防	2042	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	129	健全度調査、補修	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	
下田公園	総合	01YUG018	遊戯施設	象形遊具	置物遊具(かばくん)	1	基	1基	樹脂	1988	39	30	54	－	－	－	軽微な異常があり、経過観察が必要	B	低	予防	2042	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	129	健全度調査、補修	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	
下田公園	総合	01YUG019	遊戯施設	象形遊具	置物遊具(ダイナソー)	1	基	1基	樹脂	1988	39	30	54	－	－	－	軽微な異常があり、経過観察が必要	B	低	予防	2042	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	129	健全度調査、補修	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	
下田公園	総合	01YUG020	遊戯施設	象形遊具	置物遊具(カルビン)	1	基	1基	樹脂	1988	39	30	54	－	－	－	軽微な異常があり、経過観察が必要	B	低	予防	2042	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	129	健全度調査、補修	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	
下田公園	総合	01YUG021	遊戯施設	象形遊具	置物遊具(トリケラ)	1	基	1基	樹脂	1988	39	30	54	－	－	－	軽微な異常があり、経過観察が必要	B	低	予防	2042	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	129	健全度調査、補修	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査					管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事項			
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2027年			2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		2034年		2035年			2036年		
下田公園	総合	01YUG022	遊戯施設	象形遊具	置物遊具(カエル)	1	基	1基	樹脂	1988	39	30	54	-	-	-	軽微な異常があり、経過観察が必要	B	低	予防	2042	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	129	健全度調査、補修	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	
下田公園	総合	01YUG023	遊戯施設	象形遊具	置物遊具(ワニ)	1	基	1基	樹脂	1988	39	30	54	-	-	-	軽微な異常があり、経過観察が必要	B	低	予防	2042	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	129	健全度調査、補修	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	
下田公園	総合	01YUG024	遊戯施設	象形遊具	置物遊具(マッシュルーム1)	1	基	1基	樹脂	1988	39	30	54	-	-	-	屋根部劣化、破損	C	中	予防	2042	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	129	健全度調査、補修	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	
下田公園	総合	01YUG025	遊戯施設	象形遊具	置物遊具(マッシュルーム2)	1	基	1基	樹脂	1988	39	30	54	-	-	-	スツールぶ破損、使用禁止措置	D	高	予防	2081	10	健全度調査	10	健全度調査	1,377	健全度調査、更新	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	
下田公園	総合	01YUG026	遊戯施設	その他	鐘付き丸太登り棒	1	基	1基	スチール	1988	39	30	54	-	-	-	絡まり・引っ掛けりの危険。クリップ腐朽、経年劣化。	C	高	予防	2081	10	健全度調査	10	健全度調査	2,680	健全度調査、更新	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	
下田公園	総合	01YUG027	遊戯施設	その他	ヒューム管トンネル	1	基	1基	コンクリート	1988	39	30	54	-	-	-	壁面レンガ部クラック、モルタルはがれ。	C	中	予防	2042	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	153	健全度調査、レンガ補修	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	
下田公園	総合	01UND001	運動施設	バックスクリーン	野球場バックスクリーン	1	基	1基	スチール	1993	34	45	54	-	-	-	健全	A	低	予防	2047								30	健全度調査					819	補修		30	健全度調査、補修			
下田公園	総合	01UND002	運動施設	バックネット	野球場防球ネット	1	基	1基	樹脂	1993	34	30	54	-	-	-	健全	A	低	予防	2047								30	健全度調査					792	補修		30	健全度調査、補修			
下田公園	総合	01UND003	運動施設	その他	野球場得点板	1	基	1基	スチール	1993	34	36	54	-	-	-	本体、階段に錆が見られるが、概ね健全	A	低	事後	2047																					
下田公園	総合	01UND004	運動施設	その他	野球場ファウルポール	1	式	1式	スチール	1993	34	36	65	-	-	-	支柱に錆が見られるが、概ね健全	A	低	予防	2058								30	健全度調査					478	補修		30	健全度調査			
下田公園	総合	01UND005	運動施設	附属する控室	多目的グラウンドダックアウト	1	棟	1棟	スチール	1990	37	30	54	-	-	-	一部の梁材や固定金具に腐食が見られる	B	低	予防	2044								30	健全度調査			203	補修				30	健全度調査			
下田公園	総合	01UND006	運動施設	バックネット	多目的グラウンドバックネット	1	基	1基	スチール	1990	37	30	54	-	-	-	ネット・フレームとも発錆。ネットの固定不良あり	C	中	予防	2044								30	健全度調査			819	補修				30	健全度調査			
下田公園	総合	01UND007	運動施設	スコアボード	多目的グラウンド得点板	1	箇所	1箇所	スチール	1990	37	36	65	-	-	-	板面の経年劣化	C	中	予防	2055								30	健全度調査			209	補修				30	健全度調査			
下田公園	総合	01UND008	運動施設	その他	多目的グラウンドフェンス	1	箇所	80m	スチール	1990	37	36	65	-	-	-	支柱や固定金具に発錆が見られる、ネットは健全	B	低	予防	2055								30	健全度調査			240	補修				30	健全度調査			

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

[illegible]

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

[illegible]

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

[illegible]

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類【選択】	公園 施設名【選択】	具体的 施設 名称	数量		規模	主要 部材 【選択】	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理 類型	対策を踏 まえた更 新見込み 年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記 事項				
						数値	単位 【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全 度	緊急 度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年											
下田公園	総合	01KAN032	管理施設	車止め	車止め G-3	1	基	1基	ステン レス	1994	33	54	54	-	-	-	差込み不良	C	中	事後	2048																					
下田公園	総合	01KAN033	管理施設	車止め	車止め H-1	1	基	1基	ステン レス	1996	31	54	54	-	-	-	汚れは見 られるが健全	A	低	事後	2050																					
下田公園	総合	01KAN034	管理施設	車止め	車止め H-2	1	基	1基	ステン レス	1996	31	54	54	-	-	-	汚れは見 られるが健全	A	低	事後	2050																					
下田公園	総合	01KAN035	管理施設	照明施設	照明施設 5004A	1	基	1基	スチール	2002	25	36	65	-	-	-	汚れは見 られるが健全	B	低	予防	2067							30	健全度調査			647	灯具交換、 支柱補修						30	健全度調査		
下田公園	総合	01KAN036	管理施設	照明施設	照明施設 5005A	1	基	1基	スチール	2002	25	36	65	-	-	-	健全	A	低	予防	2067							30	健全度調査			647	灯具交換、 支柱補修						30	健全度調査		
下田公園	総合	01KAN037	管理施設	照明施設	照明施設 5006A	1	基	1基	スチール	2002	25	36	65	-	-	-	基礎コン クリートに破 損、点灯不良	D	高	予防	2092				2,085	更新				30	健全度調査							30	健全度調査			
下田公園	総合	01KAN038	管理施設	照明施設	照明施設 5007A	1	基	1基	スチール	2002	25	36	65	-	-	-	健全	A	低	予防	2067							30	健全度調査			647	灯具交換、 支柱補修						30	健全度調査		
下田公園	総合	01KAN039	管理施設	照明施設	照明施設 5008A	1	基	1基	スチール	2002	25	36	65	-	-	-	健全	A	低	予防	2067							30	健全度調査			647	灯具交換、 支柱補修						30	健全度調査		
下田公園	総合	01KAN040	管理施設	照明施設	照明施設 5009A	1	基	1基	スチール	2002	25	36	65	-	-	-	健全	B	低	予防	2067								30	健全度調査			647	灯具交換、 支柱補修						30	健全度調査	
下田公園	総合	01KAN041	管理施設	照明施設	照明施設 5010A	1	基	1基	スチール	2002	25	36	65	-	-	-	軽微な錆が 見られる、 点灯不良	D	高	予防	2092				2,085	更新				30	健全度調査							30	健全度調査			
下田公園	総合	01KAN042	管理施設	照明施設	照明施設 5011A	1	基	1基	スチール	2002	25	36	65	-	-	-	軽微な錆が 見られる が、健全	B	低	予防	2067								30	健全度調査			647	灯具交換、 支柱補修						30	健全度調査	
下田公園	総合	01KAN043	管理施設	照明施設	照明施設 5012A	1	基	1基	スチール	1992	35	36	65	-	-	-	照明外枠フ レーム固定部 に腐食が進 み、破損、点 灯不良	D	高	予防	2092				2,085	更新				30	健全度調査							30	健全度調査			
下田公園	総合	01KAN044	管理施設	照明施設	照明施設 5013A	1	基	1基	スチール	1992	35	36	65	-	-	-	照明外枠フ レーム固定部 に腐食、穴	B	低	予防	2057								30	健全度調査			647	灯具交換、 支柱補修						30	健全度調査	
下田公園	総合	01KAN045	管理施設	照明施設	照明施設 5014A	1	基	1基	スチール	1992	35	36	65	-	-	-	支柱中間部 にへこみ、 照明外枠フ レーム固定部 に腐食、穴	B	低	予防	2057								30	健全度調査			647	灯具交換、 支柱補修						30	健全度調査	

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類【選択】	公園 施設名【選択】	具体的 施設名 称	数量		規模	主要 部材【選択】	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査					管理 類型	対策を踏 まえた更 新見込み 年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																長寿 命化に 向けた 特記 事項					
						数値	単位 【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全 度	緊急 度	2027年			2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		2034年		2035年			2036年				
下田公園	総合	01KAN046	管理施設	照明施設	照明施設 5015A	1	基	1基	スチール	1992	35	36	65	-	-	-	支柱地際部に発錆、腐食、照明固定部に発錆	B	低	予防	2057									30	健全度調査									30	健全度調査			
下田公園	総合	01KAN047	管理施設	照明施設	照明施設 5016A	1	基	1基	スチール	1992	35	36	65	-	-	-	照明部に腐食	B	低	予防	2057										30	健全度調査									30	健全度調査		
下田公園	総合	01KAN048	管理施設	照明施設	照明施設 5017A	1	基	1基	スチール	1992	35	36	65	-	-	-	照明外枠フレーム固定部腐食、破損	B	低	予防	2057										30	健全度調査									30	健全度調査		
下田公園	総合	01KAN049	管理施設	照明施設	照明施設 5018A	1	基	1基	スチール	1992	35	36	65	-	-	-	支柱腐食、照明外枠フレーム固定部腐食、破損	B	低	予防	2057										30	健全度調査									30	健全度調査		
下田公園	総合	01KAN050	管理施設	照明施設	照明施設 5019A	1	基	1基	スチール	1992	35	36	65	-	-	-	スチール材発錆	B	低	予防	2057										30	健全度調査									30	健全度調査		
下田公園	総合	01KAN051	管理施設	照明施設	照明施設 5022A	1	基	1基	スチール	1988	39	36	65	-	-	-	スチール材、照明固定部材腐食、点灯不良。	D	高	予防	2092				2,085	更新					30	健全度調査									30	健全度調査		
下田公園	総合	01KAN052	管理施設	照明施設	照明施設 5024A	1	基	1基	スチール	1998	29	36	65	-	-	-	支柱地際部腐食、支柱中間部、照明部発錆、点灯不良	D	高	予防	2092				2,085	更新					30	健全度調査									30	健全度調査		
下田公園	総合	01KAN053	管理施設	照明施設	照明施設 5025A	1	基	1基	スチール	1998	29	36	65	-	-	-	支柱地際部、中間部、照明部発錆	B	低	予防	2063										30	健全度調査			647	灯具交換、支柱補修						30	健全度調査	
下田公園	総合	01KAN054	管理施設	照明施設	照明施設 5026A	1	基	1基	スチール	1998	29	36	65	-	-	-	支柱地際部、中間部、照明部発錆	B	低	予防	2063										30	健全度調査			647	灯具交換、支柱補修						30	健全度調査	
下田公園	総合	01KAN055	管理施設	照明施設	照明施設 5027A	1	基	1基	スチール	1998	29	36	65	-	-	-	支柱地際部、中間部発錆、照明部腐食、点灯不良	D	高	予防	2092				2,085	更新					30	健全度調査									30	健全度調査		
下田公園	総合	01KAN056	管理施設	照明施設	照明施設 5028A	1	基	1基	スチール	1998	29	36	65	-	-	-	支柱地際部、中間部、照明部発錆	B	低	予防	2063										30	健全度調査			647	灯具交換、支柱補修						30	健全度調査	
下田公園	総合	01KAN057	管理施設	照明施設	照明施設 5029A	1	基	1基	スチール	1998	29	36	65	-	-	-	支柱地際部、中間部に発錆、照明部腐食による破損	B	低	予防	2063										30	健全度調査			647	灯具交換、支柱補修						30	健全度調査	
下田公園	総合	01KAN058	管理施設	照明施設	照明施設 5030A	1	基	1基	スチール	1998	29	36	65	-	-	-	支柱地際部、中間部、照明部発錆	B	低	予防	2063										30	健全度調査			647	灯具交換、支柱補修						30	健全度調査	
下田公園	総合	01KAN059	管理施設	照明施設	照明施設 5031A	1	基	1基	スチール	1998	29	36	65	-	-	-	支柱地際部、中間部、照明部発錆	B	低	予防	2063										30	健全度調査			647	灯具交換、支柱補修						30	健全度調査	

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類【選択】	公園 施設名【選択】	具体的 施設 名称	数量		規模	主要 部材【選択】	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理 類型	対策を踏 まえた更 新見込み 年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記 事項			
						数値	単位 【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全 度	緊急 度			2027年	2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		

下田公園	総合	01KAN060	管理施設	照明施設	照明施設5032A	1	基	1基	スチール	1998	29	36	65	-	-	-	支柱地際部、中間部、照明部発錆	B	低	予防	2063									30	健全度調査	647	灯具交換、支柱補修								30	健全度調査	
下田公園	総合	01KAN061	管理施設	照明施設	照明施設5033A	1	基	1基	スチール	1998	29	36	65	-	-	-	支柱地際部、中間部、照明部発錆	B	低	予防	2063									30	健全度調査	647	灯具交換、支柱補修								30	健全度調査	
下田公園	総合	01KAN062	管理施設	照明施設	照明施設A-1	1	基	1基	スチール	1996	31	36	65	-	-	-	支柱地際部、中間部、照明部発錆	B	低	予防	2061									30	健全度調査	647	灯具交換、支柱補修								30	健全度調査	
下田公園	総合	01KAN063	管理施設	照明施設	照明施設A-2	1	基	1基	スチール	1996	31	36	65	-	-	-	支柱地際部、中間部、照明部発錆、点灯不良	D	高	予防	2092			2,085	更新					30	健全度調査									30	健全度調査		
下田公園	総合	01KAN064	管理施設	照明施設	照明施設A-3	1	基	1基	スチール	1996	31	36	65	-	-	-	支柱地際部、中間部、照明部発錆	B	低	予防	2061									30	健全度調査	647	灯具交換、支柱補修								30	健全度調査	
下田公園	総合	01KAN065	管理施設	照明施設	照明施設A-4	1	基	1基	スチール	1996	31	36	65	-	-	-	支柱地際部、中間部、照明部発錆、点灯不良	D	高	予防	2092			2,085	更新					30	健全度調査									30	健全度調査		
下田公園	総合	01KAN066	管理施設	照明施設	照明施設A-5	1	基	1基	スチール	1998	29	36	65	-	-	-	支柱地際部、中間部、照明部発錆	B	低	予防	2063									30	健全度調査	647	灯具交換、支柱補修								30	健全度調査	
下田公園	総合	01KAN067	管理施設	照明施設	照明施設A-6	1	基	1基	スチール	1996	31	36	65	-	-	-	支柱地際部、中間部、照明部発錆、灯具欠損	D	高	予防	2092			2,085	更新					30	健全度調査									30	健全度調査		
下田公園	総合	01KAN068	管理施設	照明施設	照明施設A-7	1	基	1基	スチール	2002	25	36	65	-	-	-	照明部カバー格子の変形	B	低	予防	2067									30	健全度調査	647	灯具交換、支柱補修								30	健全度調査	
下田公園	総合	01KAN069	管理施設	照明施設	照明施設B-1	1	基	1基	スチール	1989	38	36	65	-	-	-	支柱中間部塗装剥離、照明部笠支持金具腐食、点灯不良	D	高	予防	2092			2,085	更新					30	健全度調査									30	健全度調査		
下田公園	総合	01KAN070	管理施設	照明施設	照明施設B-2	1	基	1基	スチール	1989	38	36	65	-	-	-	支柱中間部塗装剥離、照明部笠支持金具腐食、点灯不良	D	高	予防	2092			2,085	更新					30	健全度調査									30	健全度調査		
下田公園	総合	01KAN071	管理施設	照明施設	照明施設B-3	1	基	1基	スチール	1989	38	36	65	-	-	-	支柱中間部塗装剥離、照明部笠支持金具腐食、点灯不良	D	高	予防	2092			2,085	更新					30	健全度調査									30	健全度調査		
下田公園	総合	01KAN072	管理施設	照明施設	照明施設5020C	1	基	1基	スチール	1988	39	36	65	-	-	-	支柱地際部腐食、支柱中間部発錆、点灯不良	D	高	予防	2092			2,085	更新					30	健全度調査									30	健全度調査		
下田公園	総合	01KAN073	管理施設	照明施設	照明施設5021C	1	基	1基	スチール	1988	39	36	65	-	-	-	支柱地際部、中間部に腐食、点灯不良	D	高	予防	2092			2,085	更新					30	健全度調査									30	健全度調査		

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設種類 【選択】	公園 施設名 【選択】	具体的 施設 名称	数量		規模	主要 部材 【選択】	設置 年度	経過 年数	処分制限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理 類型	対策を踏 まえた更 新見込み 年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記 事項				
						数値	単位 【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全 度	緊急 度			2027年	2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		2034年		2035年		2036年			
下田公園	総合	01KAN074	管理施設	照明施設	照明施設5023C	1	基	1基	スチール	1988	39	36	65	-	-	-	支柱、地際部腐食、点灯不良	D	高	予防	2092			2,085	更新												30	健全度調査				
下田公園	総合	01KAN075	管理施設	照明施設	照明施設D-1	1	基	1基	スチール	1990	37	36	65	-	-	-	支柱基礎アンカーに発錆、照明笠部腐食、点灯不良	D	高	予防	2092			2,085	更新												30	健全度調査				
下田公園	総合	01KAN076	管理施設	照明施設	照明施設D-2	1	基	1基	スチール	1990	37	36	65	-	-	-	支柱基礎アンカーに発錆、照明笠部腐食	B	低	予防	2055										647	灯具交換、支柱補修							30	健全度調査		
下田公園	総合	01KAN077	管理施設	照明施設	照明施設D-3	1	基	1基	スチール	1990	37	36	65	-	-	-	支柱基礎アンカーに発錆、照明笠部腐食、点灯不良	D	高	予防	2092			2,085	更新												30	健全度調査				
下田公園	総合	01KAN078	管理施設	照明施設	照明施設5001E	1	基	1基	スチール	1994	33	36	65	-	-	-	支柱地際部、中間部発錆、照明カバー汚れ	B	低	予防	2059								30	健全度調査		647	灯具交換、支柱補修							30	健全度調査	
下田公園	総合	01KAN079	管理施設	照明施設	照明施設5002E	1	基	1基	スチール	1994	33	36	65	-	-	-	支柱地際部腐食による穴、中間部に腐食	C	中	予防	2059								30	健全度調査		647	灯具交換、支柱補修							30	健全度調査	
下田公園	総合	01KAN080	管理施設	照明施設	照明施設5003E	1	基	1基	スチール	1994	33	36	65	-	-	-	支柱地際部、中間部発錆、照明カバー汚れ	B	低	予防	2059								30	健全度調査		647	灯具交換、支柱補修							30	健全度調査	
下田公園	総合	01KAN081	管理施設	その他	受変電設備	1	式	1式	スチール	1998	29	30	54	-	-	-	-	B	低	予防	2052								30	健全度調査								30	健全度調査			
下田公園	総合	01KAN082	管理施設	水質浄化施設	浄化槽(70人槽)	1	基	1基	コンクリート	1998	29	40	48	-	-	-	-	A	低	予防	2046								30	健全度調査								3,000	健全度調査、補修			
下田公園	総合	01KAN083	管理施設	水質浄化施設	浄化槽(50人槽)	1	基	1基	コンクリート	2002	25	40	48	-	-	-	-	A	低	予防	2050								30	健全度調査								1,460	健全度調査、補修			
下田公園	総合	01KAN084	管理施設	貯水施設	受水槽(上水用3m3)	1	基	1基	樹脂	1988	39	40	48	-	-	-	-	B	低	予防	2042								30	健全度調査								2,384	健全度調査、補修			
下田公園	総合	01KAN085	管理施設	貯水施設	受水槽(井水用4m3)	1	基	1基	樹脂	1988	39	40	48	-	-	-	-	B	低	予防	2042								30	健全度調査								2,626	健全度調査、補修			
下田公園	総合	01SON001	その他	展望台	展望台	1	棟	1棟	スチール	2000	27	50	60	-	-	-	鉄骨部表面発錆、固定金具に劣化入ロゲート建付け不良、発錆	B	低	予防	2060								30	健全度調査				7,871	外部、木材保護塗装、入ロゲート撤去新設					30	健全度調査	
																						43,434		35,715		5,360		3,475		38,371		270		20,504		14,277		270		11,690		

概算費用合計（千円）：173,366