

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

[illegible]

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事項		
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年									
海浜公園	地区	03KAN005	管理施設	車止め	車止めA-5	1	基	1基	スチール	1997	30	36	54	-	-	-	発錆、傷	B	低	事後	2051																			
海浜公園	地区	03KAN006	管理施設	車止め	車止めB-1	1	基	1基	樹脂	1997	30	36	54	-	-	-	軽微な欠け、傷	B	低	事後	2051																			
海浜公園	地区	03KAN007	管理施設	車止め	車止めB-2	1	基	1基	樹脂	1997	30	36	54	-	-	-	軽微な欠け、傷	B	低	事後	2051																			
海浜公園	地区	03KAN008	管理施設	車止め	車止めB-3	1	基	1基	樹脂	1997	30	36	54	-	-	-	軽微な欠け、傷	B	低	事後	2051																			
海浜公園	地区	03KAN009	管理施設	車止め	車止めB-4	1	基	1基	樹脂	1997	30	36	54	-	-	-	軽微な欠け、傷	B	低	事後	2051																			
海浜公園	地区	03KAN010	管理施設	照明施設	照明施設1	1	基	1基	スチール	1996	31	18	43	-	-	-	経年劣化、照明器具欠損	D	高	予防	2092					2,085	更新			30	健全度調査						30	健全度調査		
海浜公園	地区	03KAN011	管理施設	照明施設	照明施設2	1	基	1基	スチール	1996	31	18	43	-	-	-	点検蓋破損、内部基盤が露出、照明のガラスカバー破損	C	中	予防	2039								30	健全度調査		647	灯具交換、支柱補修					30	健全度調査	
海浜公園	地区	03KAN012	管理施設	照明施設	照明施設3	1	基	1基	スチール	1996	31	18	43	-	-	-	点検蓋が固定不良、ガラスカバー破損	C	中	予防	2039								30	健全度調査		647	灯具交換、支柱補修					30	健全度調査	
海浜公園	地区	03KAN013	管理施設	照明施設	照明施設4	1	基	1基	スチール	1996	31	18	43	-	-	-	点検蓋が固定不良、ガラスカバー破損	B	低	予防	2039								30	健全度調査		647	灯具交換、支柱補修					30	健全度調査	
海浜公園	地区	03KAN014	管理施設	照明施設	照明施設5	1	基	1基	スチール	1996	31	18	43	-	-	-	検蓋固定不良、内部基盤破損、ガラスカバー破損	C	中	予防	2039								30	健全度調査		647	灯具交換、支柱補修					30	健全度調査	
海浜公園	地区	03KAN015	管理施設	照明施設	照明施設6	1	基	1基	スチール	1996	31	18	43	-	-	-	ガラスカバー破損	B	低	予防	2039								30	健全度調査		647	灯具交換、支柱補修					30	健全度調査	
海浜公園	地区	03KAN016	管理施設	照明施設	照明施設7	1	基	1基	スチール	1996	31	18	43	-	-	-	ガラスカバー破損	B	低	予防	2039								30	健全度調査		647	灯具交換、支柱補修					30	健全度調査	
海浜公園	地区	03KAN017	管理施設	照明施設	照明施設8	1	基	1基	スチール	1996	31	18	43	-	-	-	点検蓋固定不良、ガラスカバー破損	C	中	予防	2039								30	健全度調査		647	灯具交換、支柱補修					30	健全度調査	
海浜公園	地区	03KAN018	管理施設	照明施設	照明施設9	1	基	1基	スチール	1996	31	18	43	-	-	-	点検蓋固定不良、ガラスカバー破損	C	中	予防	2039								30	健全度調査		647	灯具交換、支柱補修					30	健全度調査	

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類【選択】	公園 施設名【選択】	具体的 施設名 称	数量		規模	主要 部材【選択】	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理 類型	対策を踏 まえた更 新見込み 年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記 事項				
						数値	単位 【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全 度	緊急 度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年											
海浜公園	地区	03KAN019	管理施設	照明施設	照明施設10	1	基	1基	スチール	1996	31	18	43	-	-	-	ガラスカバー破損	B	低	予防	2039							30	健全度調査			647	灯具交換、支柱補修					30	健全度調査			
海浜公園	地区	03KAN020	管理施設	照明施設	照明施設11	1	基	1基	スチール	1996	31	18	43	-	-	-	ガラスカバー破損	B	低	予防	2039							30	健全度調査			647	灯具交換、支柱補修					30	健全度調査			
海浜公園	地区	03KAN021	管理施設	照明施設	照明施設12	1	基	1基	スチール	1996	31	18	43	-	-	-	ガラスカバー破損	B	低	予防	2039							30	健全度調査			647	灯具交換、支柱補修					30	健全度調査			
海浜公園	地区	03KAN022	管理施設	水質浄化施設	浄化槽(85人槽)	1	基	1基	コンクリート	1999	28	30	54	-	-	-	-	A	低	予防	2053							30	健全度調査								2,890	健全度調査、補修				
海浜公園	地区	03KAN023	管理施設	貯水施設	受水槽(上水用2m3)	1	基	1基	コンクリート	1999	28	30	54	-	-	-	-	A	低	予防	2053							30	健全度調査								2,026	健全度調査、補修				
																						15,147		0		2,085		0		570		0		7,117		0		4,674		5,426		

概算費用合計(千円): 35,019