

## 入札件名

### 工事第 25 号 藤ヶ森地区生活会館外壁等改修工事

#### 質疑応答書

番号	図面番号	質疑事項	回答事項
1	第 4 号施工単価表	東側床爆裂部補修の t 寸法について t310 とありますが、鉄筋露出まで研るのであれば t30～t50 程度で足りると考えますが検討願います。	現時点では設計書の変更はありませんが、必要に応じて協議させていただきます。
2	第 4 号施工単価表	北側床爆裂部補修の t 寸法について t230 とありますが、鉄筋露出まで研るのであれば t30～t50 程度で足りると考えますが検討願います。	現時点では設計書の変更はありませんが、必要に応じて協議させていただきます。
3	第 5 号施工単価表	AD-1 ドア枠側気密ゴム材料について、資材調査したところ AD-1 の気密ゴムは、廃番しており代替品、類似品がないとの回答でした。新規特注生産ができるのかも不明で現実的ではないようです。本箇所の施工中止、あるいは仕様変更の余地があるか、設計上の検討願います。	現時点では施工中止、仕様変更の予定はありません。ただし、類似品も含めて在庫がなく、入手が困難等の場合には必要に応じて協議させていただきます。
4	第 6 号施工単価表	断熱材(スタイロフォーム)30 mmの規格について スタイロフォームの規格は、IB と考えていますが、宜しいでしょうか。	設計書のとおりとし、IB規格でも差支えありません。