

おいらせ町 ため池マップ

縮尺 1 : 25000



No.	ため池名	所在地	座標	総貯水量 (m ³)	堤高 (m)	管理者	緊急連絡先	アメダス
①	下谷地堤	上北郡おいらせ町東下谷地 1 1 2 - 1	北緯 40度37分 0秒5 東経 141度25分59秒7	42,000	2.90	個人管理	0178-56-4279 (おいらせ町農林水産課)	三沢
②	根岸堤	上北郡おいらせ町東下谷地 4 4 - 1	北緯 40度36分25秒2 東経 141度26分 9秒1	37,440	2.60	堤田溜池管理組合	0178-56-4279 (おいらせ町農林水産課)	三沢
③	新堤	上北郡おいらせ町山崎 5 - 5	北緯 40度37分 7秒1 東経 141度24分 9秒0	15,900	3.00	奥入瀬川東部土地改良区	0178-52-8891 (奥入瀬川東部土地改良区)	三沢
④	木内々堤	上北郡おいらせ町西後谷地	北緯 40度36分39秒6 東経 141度23分 8秒1	19,800	11.00	奥入瀬川東部土地改良区	0178-52-8891 (奥入瀬川東部土地改良区)	三沢
⑤	上谷地堤	上北郡おいらせ町黒坂谷地111-1、112-1	北緯 40度36分55秒7 東経 141度25分31秒6	30,300	2.20	奥入瀬川東部土地改良区	0178-52-8891 (奥入瀬川東部土地改良区)	三沢
⑥	上谷地中堤	上北郡おいらせ町黒坂谷地 1 1 2 - 1	北緯 40度36分50秒6 東経 141度25分28秒5	83,500	3.80	奥入瀬川東部土地改良区	0178-52-8891 (奥入瀬川東部土地改良区)	三沢
⑦	山崎堤	上北郡おいらせ町西後谷地 4 8 - 1	北緯 40度36分55秒8 東経 141度24分 2秒5	40,300	3.60	奥入瀬川東部土地改良区	0178-52-8891 (奥入瀬川東部土地改良区)	三沢
⑧	平治堤	上北郡おいらせ町西後谷地 4 7 - 1	北緯 40度37分 2秒7 東経 141度24分 5秒9	7,560	3.00	奥入瀬川東部土地改良区	0178-52-8891 (奥入瀬川東部土地改良区)	三沢
⑨	後谷地溜池	上北郡おいらせ町神明前 1 3 5	北緯 40度36分31秒0 東経 141度22分57秒8	2,040	1.10	個人管理	0178-56-4279 (おいらせ町農林水産課)	三沢
⑩	瓢第5号池 (非該当)	上北郡おいらせ町瓢 2 2 0 - 1	北緯 40度36分28秒7 東経 141度24分 3秒2	1,800	2.00	個人管理	0178-56-4279 (おいらせ町農林水産課)	三沢 (非該当)
⑪	北向溜池	上北郡おいらせ町西下谷地 1 2 9 - 1	北緯 40度35分 3秒6 東経 141度23分26秒2	1,080	1.80	平和実業 (株)	0178-56-4279 (おいらせ町農林水産課)	三沢
⑫	間木堤	上北郡おいらせ町西後谷地 4 2 - 1	北緯 40度36分39秒4 東経 141度24分 3秒8	134,400	3.80	奥入瀬川東部土地改良区	0178-52-8891 (奥入瀬川東部土地改良区)	三沢