



工種: 完 成

測点: 01-A-4

①二川目北

撮影日: 平成28年 1月16日




工種: 完 成

測点: 01-C-1

①二川目北

撮影日: 平成28年 1月29日



工種:

測点:

撮影日:




工種: 完 成

測点: 02-C-1

②甲洋小学校

撮影日: 平成28年 2月 2日



工種:

測点:

撮影日:



工種:

測点:

撮影日:





工種: 完 成

測点: 03-A-6

③一川目南

撮影日: 平成28年 1月29日



工種: 完 成

測点: 03-A-7

③一川目南

撮影日: 平成28年 2月 2日



工種: 完 成

測点: 03-C-1

③一川目南

撮影日: 平成28年 1月29日





工種: 完 成

測点: 04-A-4

④深沢

撮影日: 平成28年 2月 2日



工種: 完 成

測点: 04-A-5

④深沢

撮影日: 平成28年 2月 2日



工種: 完 成

測点: 04-C-1

④深沢

撮影日: 平成28年 1月29日




工種: 完 成  
測点: 05-C-1  
⑤松原

撮影日: 平成28年 2月16日



工種: 完 成  
測点: 05-C-1  
⑤松原

撮影日: 平成28年 2月16日



工種:  
測点:

撮影日:






工種：完 成

測点：07-C-1

⑦いちょう公園

撮影日：平成28年 2月 2日



工種：

測点：

撮影日：



工種：

測点：

撮影日：



工種：完 成  
測点：08-A-3  
⑧百石中学校

撮影日：平成28年 1月29日



工種：完 成  
測点：08-C-1  
⑧百石中学校

撮影日：平成28年 2月 2日




工種：  
測点：

撮影日：



工種：完 成  
測点：09-C-1  
⑨木内々小学校


撮影日：平成28年 2月 2日



工種：

測点：

撮影日：



工種：

測点：

撮影日：





工種: 完 成

測点: 10-A-6

⑩三本木ふれあい館

撮影日: 平成28年 1月15日




工種: 完 成

測点: 10-C-1

⑩三本木ふれあい館

撮影日: 平成28年 2月 2日



工種:

測点:

撮影日:



工種: 完 成

測点: 05-A-1

⑤松原

撮影日: 平成28年 3月14日



工種: 完 成

測点: 05-A-2

⑤松原

撮影日: 平成28年 1月29日



工種: 完 成

測点: 05-A-3

⑤松原

撮影日: 平成28年 2月 2日





工種: 完 成

測点: 05-A-4

⑤松原

撮影日: 平成28年 1月29日



工種: 完 成

測点: 05-A-5

⑤松原

撮影日: 平成28年 1月29日



工種: 完 成

測点: 05-A-5

⑤松原

撮影日: 平成28年 1月29日

↑  
道方向





工種: 完 成

測点: 05-A-6

⑤松原

撮影日: 平成28年 2月 2日



工種: 完 成

測点: 05-A-7

⑤松原

撮影日: 平成28年 1月29日



工種: 完 成

測点: 05-A-8

⑤松原

撮影日: 平成28年 1月29日





工種：完 成

測点：05-A-13

⑤松原

撮影日：平成28年 1月29日



工種：

測点：05-A-14

⑤松原

撮影日：平成28年 1月29日



工種：完 成

測点：05-A-15

⑤松原

撮影日：平成28年 3月14日





工種: 完 成

測点: 05-A-18

⑤松原

撮影日: 平成28年 1月29日



工種: 完 成

測点: 05-A-20

⑤松原

撮影日: 平成28年 2月 2日



工種: 完 成

測点: 05-A-23

⑤松原

撮影日: 平成28年 2月 2日





工種：完 成

測点：06-A-2

⑥明神山防災タワー

撮影日：平成28年 1月29日



工種：完 成

測点：06-A-3

⑥明神山防災タワー

撮影日：平成28年 1月29日



工種：完 成

測点：06-A-4

⑥明神山防災タワー

撮影日：平成28年 1月29日




工種：完 成

測点：06-A-5

⑥明神山防災タワー


撮影日：平成28年 1月29日



工種：

測点：

撮影日：



工種：

測点：

撮影日：





工種：完 成

測点：07-A-5

⑦いちよう公園

撮影日：平成28年 1月29日



工種：完 成

測点：07-A-6

⑦いちよう公園

撮影日：平成28年 3月14日



工種：完 成

測点：07-A-8

⑦いちよう公園

撮影日：平成28年 1月15日





工種：完 成  
測点：07-A-10  
⑦いちよう公園

撮影日：平成28年 2月 2日



工種：完 成  
測点：07-A-12  
⑦いちよう公園

撮影日：平成28年 2月 2日



工種：完 成  
測点：07-A-13  
⑦いちよう公園

撮影日：平成28年 2月 2日