

凡例


- : サッシ廻りシーリング打替え
- : ガラス廻りシーリング打替え
- : サッシ取合コーキング打替え
- : 劣化部撤去後樹脂モルタル補修
- : 劣化部撤去後樹脂モルタル補修 (軒天)
- : Uカット + シーリング
- : モルタル補修 (平場)
- : モルタル補修 (立上り)
- : ダクト塗装
- : 交換

写真撮影位置


一川目地区生活会館外壁等改修工事



南側①



南側②



南側③



南側④




南側④



南側④



南側④



南側⑤



東側①



東側②




北側①



北側②



北側③



北側④



北側④



北側⑤



西側①



西側①



西側②



西側③