

【別表 1】

住棟別管理状況

団地名	建設年度	構造 階数	耐用 年数	築 年数	耐用年数 経過状況	棟数 (棟)	戸数 (戸)	間取り	住戸専用 面積 (㎡)	図面の有無
向山	S41	木平	30	60	11年以上	1	1	2K	32.40	
	S42	木平	30	59	11年以上	1	1	2K	32.40	
芦野	S49	簡2	45	52	1/2以上経過	2	15	3DK	48.20	
	S50	簡2	45	51	1/2以上経過	3	15	3DK	49.70	
	S52	簡2	45	49	1/2以上経過	2	10	3DK	54.50	
木内々	S51	簡2	45	60	1/2以上経過	3	15	3DK	53.00	
三田	S47	簡平	30	64	11年以上	1	5	3K	38.30	
	S47	簡平	30	64	11年以上	1	5	2K	34.60	
	S48	簡平	30	63	11年以上	3	15	2K	36.50	
奥入瀬東	H13	木平	30	25	経過しない	2	4	2DK	52.10	有
	H13	木2	30	25	経過しない	3	8	3DK	74.50・78.60	
	H14	木2	30	24	経過しない	6	14	3DK	74.50・78.60	
	H15	木2	30	23	経過しない	3	10	3DK	78.60	
奥入瀬西	S53	簡2	45	48	1/2以上経過	2	10	3DK	50.60	
	S54	簡2	45	47	1/2以上経過	2	10	3DK	54.50	
	S55	簡2	45	46	1/2以上経過	2	10	3DK	55.30	
	H16	木平	30	22	経過しない	2	10	1LDK	46.30	有
	H17	木2	30	21	経過しない	2	10	3DK・4DK	78.20・79.00	
	H18	木2	30	20	経過しない	2	10	3DK・4DK	78.20・79.00	
	H19	木2	30	19	経過しない	2	10	3DK・4DK	78.20・79.00	
	H20	木2	30	18	経過しない	3	10	3DK・4DK	78.20・79.00	
中下田	H9(～10)	耐3	70	29	経過しない	4	24	3LDK	73.20・79.90	有
	H10(～11)	耐3	70	28	経過しない	2	14	3LDK	73.20・79.90	
	H11(～12)	耐3	70	27	経過しない	1	6	3LDK	73.20・79.90	
	H12	耐3	70	26	経過しない	1	6	3LDK	73.20・79.90	
いちよう	S44	簡平	30	57	11年以上	2	10	2K	34.60	
	H24	木平	30	14	経過しない	1	5	2LDK		
くるみ	S46	簡平	30	55	10年以内	2	10	3K	38.35	
	S47	簡平	30	54	10年以内	2	10	3K	39.96	
のぞみ	H9(～10)	木平	30	29	経過しない	5	10	3LDK	79.32	有
	H15	木2	30	23	経過しない	2	4	3DK	79.48	
合計						70	297			