

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類【選択】	公園 施設名 【選択】	具体的 施設 名称	数量		規模	主要 部材 【選択】	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理 類型	対策を踏 まえた更 新見込み 年度	対策内容(改築・更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記 事項		
						数値	単位 【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全 度	緊急 度			2027年	2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		2034年		2035年		2036年	
いちよう公園	運動	02KYU001	休養施設	四阿	四阿	1	棟	1棟	スチール	1992	35	34	61	-	-	-	支柱・梁・屋根部コンクリートクラックはがれ・破損、沓石破損、束金物腐食	B	低	予防	2053																3,351	健全度調査、軒先補修、外部、木材保護塗料、補強		
いちよう公園	運動	02KYU002	休養施設	四阿	四阿	1	棟	1棟	スチール	1992	35	34	61	-	-	-	支柱地際部腐朽。鼻隠し腐朽。	B	低	予防	2053																3,351	健全度調査、軒先補修、外部、木材保護塗料、補強		
いちよう公園	運動	02KYU003	休養施設	四阿	四阿	1	棟	1棟	スチール	1992	35	34	61	-	-	-	舗装部不陸あり。	B	低	予防	2053																3,351	健全度調査、軒先補修、外部、木材保護塗料、補強		
いちよう公園	運動	02KYU004	休養施設	四阿	四阿	1	棟	1棟	スチール	1992	35	34	61	-	-	-	銅板へこみ	B	低	予防	2053																3,351	健全度調査、軒先補修、外部、木材保護塗料、補強		
いちよう公園	運動	02KYU005	休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1	棟	1棟	スチール	1985	42	34	61	-	-	-	梁金具・ボルト、ルーバー、固定ボルト、補強パイプ腐食、補強パイプ破損	B	低	予防	2046															792	補修	30	健全度調査	
いちよう公園	運動	02KYU006	休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1	棟	1棟	スチール	1985	42	34	61	-	-	-	平板舗装ブロック欠損、破損。	B	低	予防	2046															506	補修	30	健全度調査	
いちよう公園	運動	02KYU007	休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1	棟	1棟	スチール	1985	42	34	61	-	-	-	軽微な劣化	B	低	予防	2046															506	補修	30	健全度調査	
いちよう公園	運動	02KYU008	休養施設	シェルター	シェルター	1	棟	1棟	スチール	1985	42	34	61	-	-	-	小屋組み腐食穴、着座部座板腐朽、フレーム腐食	B	低	予防	2046															495	補修	30	健全度調査	
いちよう公園	運動	02KYU009	休養施設	シェルター	シェルター	1	棟	1棟	スチール	1985	42	34	61	-	-	-	天井部野地板破損、着座部座板腐朽、フレーム腐食	B	低	予防	2046															495	補修	30	健全度調査	
いちよう公園	運動	02KYU010	休養施設	シェルター	シェルター	1	棟	1棟	スチール	1985	42	34	61	-	-	-	天井部野地板破損、着座部座板腐朽、フレーム腐食	B	低	予防	2046															495	補修	30	健全度調査	
いちよう公園	運動	02KYU011	休養施設	ベンチ	背ありベンチA-1	1	基	1基	木材	1986	41	35	53	-	-	-	板材に塗装剥がれ、脚部に発錆	B	低	事後	2039																			
いちよう公園	運動	02KYU012	休養施設	ベンチ	背ありベンチA-2	1	基	1基	木材	1986	41	35	53	-	-	-	板材に塗装剥がれ、脚部に発錆	B	低	事後	2039																			
いちよう公園	運動	02KYU013	休養施設	ベンチ	背ありベンチA-3	1	基	1基	木材	1986	41	35	53	-	-	-	板材に塗装剥がれ、脚部に発錆	C	中	事後	2039																			
いちよう公園	運動	02KYU014	休養施設	ベンチ	背ありベンチA-4	1	基	1基	木材	1986	41	35	53	-	-	-	板材に塗装剥がれ、脚部に発錆	B	低	事後	2039																			

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

[illegible]

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

[illegible]

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

[illegible]

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

[illegible]

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

[illegible]

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

[illegible]

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

[illegible]

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設種類 【選択】	公園 施設名 【選択】	具体的 施設 名称	数量		規模	主要 部材 【選択】	設置 年度	経過 年数	処分制限 期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理 類型	対策を踏 まえた更 新見込み 年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記 事項				
						数値	単位 【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全 度	緊急 度			2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		2034年			2035年		2036年	
いちよう公園	運動	02YUG010	遊戯施設	スプリング遊具	スプリング遊具(カニ)	1	基	1基	スチール	1985	42	30	54	-	-	-	軽微な異常があり、経過観察が必要	B	低	予防	2039	10	健全度調査	225	健全度調査、スプリング、固定金具交換	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査			
いちよう公園	運動	02YUG011	遊戯施設	スプリング遊具	スプリング遊具(リス)	1	基	1基	スチール	1985	42	30	54	-	-	-	軽微な異常があり、経過観察が必要	B	低	予防	2039	10	健全度調査	225	健全度調査、スプリング、固定金具交換	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査			
いちよう公園	運動	02YUG012	遊戯施設	砂場	砂場	1	基	1基	コンクリート	1985	42	30	54	-	-	-	砂場枠クラック・破損	C	中	予防	2039	10	健全度調査	134	健全度調査、枠補修	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査	10	健全度調査			
いちよう公園	運動	02UND001	運動施設	附属する更衣所	テニスコートクラブハウス	1	棟	1棟	木材	1999	28	24	43	-	-	-	固定ビス発錆、シーリング劣化、コンクリート、窓ガラスひび割れ	B	低	予防	2042																30	健全度調査				
いちよう公園	運動	02UND002	運動施設	テニスコート	テニスコート人工芝	1	箇所	1箇所	樹脂	2024	3	10	24	-	-	-	健全	A	低	予防	2048																30	健全度調査				
いちよう公園	運動	02UND003	運動施設	その他	テニスコート照明設備1	1	基	1基	スチール	1999	28	18	43	-	-	-	殺虫器に発錆、ケーブル腐食	C	中	予防	2042																30	健全度調査				
いちよう公園	運動	02UND004	運動施設	その他	テニスコート照明設備2	1	基	1基	スチール	1999	28	18	43	-	-	-	ケーブル腐食	C	中	予防	2042																30	健全度調査				
いちよう公園	運動	02UND005	運動施設	その他	テニスコート照明設備3	1	基	1基	スチール	1999	28	18	43	-	-	-	ケーブル腐食	C	中	予防	2042																30	健全度調査				
いちよう公園	運動	02UND006	運動施設	その他	テニスコート照明設備4	1	基	1基	スチール	1999	28	18	43	-	-	-	ケーブル腐食	C	中	予防	2042																30	健全度調査				
いちよう公園	運動	02UND007	運動施設	その他	テニスコート照明設備5	1	基	1基	スチール	1999	28	18	43	-	-	-	ケーブル腐食	C	中	予防	2042																30	健全度調査				
いちよう公園	運動	02UND008	運動施設	その他	テニスコート照明設備6	1	基	1基	スチール	1999	28	18	43	-	-	-	ケーブル腐食	C	中	予防	2042																30	健全度調査				
いちよう公園	運動	02UND009	運動施設	その他	テニスコート照明設備7	1	基	1基	スチール	1999	28	18	43	-	-	-	ケーブル腐食	C	中	予防	2042																30	健全度調査				
いちよう公園	運動	02UND010	運動施設	その他	テニスコート照明設備8	1	基	1基	スチール	1999	28	18	43	-	-	-	ケーブル腐食	C	中	予防	2042																30	健全度調査				
いちよう公園	運動	02UND011	運動施設	その他	多目的グラウンド照明設備1	1	基	1基	スチール	2025	46	18	43	-	-	-	健全	A	低	予防	2068																30	健全度調査				

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類【選択】	公園 施設名【選択】	具体的 施設 名称	数量		規模	主要 部材【選択】	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理 類型	対策を踏 まえた更 新見込み 年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記 事項						
						数値	単位 【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全 度	緊急 度			2027年	2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		2034年		2035年		2036年					
いちよう公園	運動	02UND012	運動施設	その他	多目的グラウンド照明設備2	1	基	1基	スチール	2025	46	18	43	-	-	-	健全	A	低	予防	2068																			30	健全度調査			
いちよう公園	運動	02UND013	運動施設	その他	多目的グラウンド照明設備3	1	基	1基	スチール	2025	46	18	43	-	-	-	健全	A	低	予防	2068																				30	健全度調査		
いちよう公園	運動	02UND014	運動施設	その他	多目的グラウンド照明設備4	1	基	1基	スチール	2025	46	18	43	-	-	-	健全	A	低	予防	2068																				30	健全度調査		
いちよう公園	運動	02UND015	運動施設	その他	多目的グラウンド照明設備5	1	基	1基	スチール	2025	46	18	43	-	-	-	健全	A	低	予防	2068																				30	健全度調査		
いちよう公園	運動	02UND016	運動施設	その他	多目的グラウンド照明設備6	1	基	1基	スチール	2025	46	18	43	-	-	-	健全	A	低	予防	2068																					30	健全度調査	
いちよう公園	運動	02UND017	運動施設	その他	多目的グラウンド照明設備7	1	基	1基	スチール	2025	46	18	43	-	-	-	健全	A	低	予防	2068																					30	健全度調査	
いちよう公園	運動	02UND018	運動施設	その他	多目的グラウンド照明設備8	1	基	1基	スチール	2025	46	18	43	-	-	-	健全	A	低	予防	2068																					30	健全度調査	
いちよう公園	運動	02UND019	運動施設	その他	多目的グラウンドフェンスA	1	基	134m	スチール	1981	46	36	65	-	-	-	一部基礎に割れ	A	低	予防	2046																					30	健全度調査	
いちよう公園	運動	02UND020	運動施設	その他	多目的グラウンドフェンスB	1	基	40m	スチール	1981	46	36	65	-	-	-	フレームの腐食	C	中	予防	2046																				30	健全度調査		
いちよう公園	運動	02UND021	運動施設	その他	多目的グラウンドフェンスC	1	基	167m	スチール	1981	46	36	65	-	-	-	金網欠損箇所が多、フレーム歪み	C	中	予防	2046																				30	健全度調査		
いちよう公園	運動	02UND022	運動施設	その他	多目的グラウンドフェンスD	1	基	130m	スチール	1981	46	36	65	-	-	-	一部傾倒	B	低	予防	2046																				30	健全度調査		
いちよう公園	運動	02UND023	運動施設	その他	多目的グラウンドフェンスE	1	基	484m	スチール	1981	46	36	65	-	-	-	ジョイント部発錆	B	低	予防	2046																				30	健全度調査		
いちよう公園	運動	02UND024	運動施設	その他	野球場フェンス	1	基	360m	スチール	1991	36	36	65	-	-	-	金網部分外れ・たわみ	C	中	予防	2056																				30	健全度調査		
いちよう公園	運動	02UND025	運動施設	バックネット	野球場バックネット	1	基	1基	スチール	1991	36	30	54	-	-	-	ネットの破れ、緩衝材劣化	C	中	予防	2045																				30	健全度調査		

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事項																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		2034年		2035年		2036年																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
いちよう公園	運動	02UND026	運動施設	附属する控室	野球場ダックアウト	1	棟	1棟	スチール	1991	36	30	54	-	-	-	一部の梁材や固定金具腐食	B	低	予防	2045																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		</

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

[illegible]

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

[illegible]

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

[illegible]

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

[illegible]

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

[illegible]

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

[illegible]

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

[illegible]

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

[illegible]

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事項					
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		2034年		2035年		2036年				
いちよう公園	運動	02KAN117	管理施設	照明施設	照明施設5068F	1	基	1基	スチール	1976	51	36	65	-	-	-	支柱中間部、点検蓋腐食、照明カバー経年劣化	B	低	予防	2041								30	健全度調査	647	灯具交換、支柱補修									30	健全度調査	
いちよう公園	運動	02KAN118	管理施設	照明施設	照明施設5069F	1	基	1基	スチール	1976	51	36	65	-	-	-	支柱中間部、点検蓋発錆、照明カバー経年劣化	B	低	予防	2041								30	健全度調査	647	灯具交換、柱補修									30	健全度調査	
いちよう公園	運動	02KAN119	管理施設	照明施設	照明施設5070F	1	基	1基	スチール	1976	51	36	65	-	-	-	支柱中間部、点検蓋発錆、照明カバー経年劣化	B	低	予防	2041								30	健全度調査	647	灯具交換、支柱補修									30	健全度調査	
いちよう公園	運動	02KAN120	管理施設	照明施設	照明施設5369F	1	基	1基	スチール	1990	37	36	65	-	-	-	照明カバー経年劣化	B	低	予防	2055								30	健全度調査	647	灯具交換、支柱補修									30	健全度調査	
いちよう公園	運動	02KAN121	管理施設	照明施設	照明施設F-1	1	基	1基	スチール	1990	37	36	65	-	-	-	支柱地際部腐食、照明取付金具発錆、点灯不良	D	高	予防	2092						2,085	更新	30	健全度調査										30	健全度調査		
いちよう公園	運動	02KAN122	管理施設	照明施設	照明施設F-2	1	基	1基	スチール	1991	36	36	65	-	-	-	支柱地際部、照明取付金具発錆	B	低	予防	2056								30	健全度調査	647	灯具交換、支柱補修									30	健全度調査	
いちよう公園	運動	02KAN123	管理施設	照明施設	照明施設F-3	1	基	1基	スチール	1991	36	36	65	-	-	-	支柱地際部、照明取付金具発錆	B	低	予防	2056								30	健全度調査	647	灯具交換、柱補修									30	健全度調査	
いちよう公園	運動	02KAN124	管理施設	照明施設	照明施設G-1	1	基	1基	スチール	1983	44	36	65	-	-	-	支柱ケーブル引込管破損	B	低	予防	2048								30	健全度調査	647	灯具交換、支柱補修									30	健全度調査	
いちよう公園	運動	02KAN125	管理施設	照明施設	照明施設H-1	1	基	1基	木材	1987	40	36	65	-	-	-	支柱ケーブル引込管破損、点灯不良	D	高	予防	2092						2,085	更新	30	健全度調査										30	健全度調査		
いちよう公園	運動	02KAN126	管理施設	照明施設	照明施設I-1	1	基	1基	木材	1979	48	36	65	-	-	-	柱木材腐朽、支柱が傾き、照明カバー部経年劣化	C	中	予防	2044								30	健全度調査	647	灯具交換、支柱補修									30	健全度調査	
いちよう公園	運動	02KAN127	管理施設	照明施設	照明施設J-1	1	基	1基	スチール	1977	50	36	65	-	-	-	支柱根元銅管腐食、点灯不良	D	高	予防	2092						2,085	更新	30	健全度調査										30	健全度調査		
いちよう公園	運動	02KAN128	管理施設	照明施設	照明施設J-2	1	基	1基	スチール	1977	50	36	65	-	-	-	支柱木材腐朽、点灯不良	D	高	予防	2092						2,085	更新	30	健全度調査										30	健全度調査		
いちよう公園	運動	02KAN129	管理施設	照明施設	照明施設K-1	1	基	1基	スチール	1991	36	36	65	-	-	-	配線アウトキャップ腐食、照明カバー経年劣化、点灯不良	D	高	予防	2092						2,085	更新	30	健全度調査										30	健全度調査		
いちよう公園	運動	02KAN130	管理施設	照明施設	照明施設K-2	1	基	1基	スチール	1991	36	36	65	-	-	-	支柱地際部発錆、配線アウトキャップ腐食、照明カバー経年劣化、点灯不良	D	高	予防	2092						2,085	更新	30	健全度調査										30	健全度調査		

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事項			
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		
いちよう公園	運動	02KAN131	管理施設	照明施設	照明施設K-3	1	基	1基	スチール	1991	36	36	65	-	-	-	支柱地際部亀裂、配線アウトキャップ腐食、照明カバー経年劣化、点灯不良	D	高	予防	2092																	30	健全度調査		
いちよう公園	運動	02KAN132	管理施設	照明施設	照明施設K-4	1	基	1基	スチール	1991	36	36	65	-	-	-	支柱地際部腐食、配線アウトキャップ腐食、照明カバー経年劣化、点灯不良	D	高	予防	2092																	30	健全度調査		
いちよう公園	運動	02KAN133	管理施設	照明施設	照明施設K-5	1	基	1基	スチール	1991	36	36	65	-	-	-	支柱地際部発錆、配線アウトキャップ腐食、照明カバー経年劣化、点灯不良	D	高	予防	2092																	30	健全度調査		
いちよう公園	運動	02KAN134	管理施設	照明施設	照明施設K-6	1	基	1基	スチール	1991	36	36	65	-	-	-	支柱地際部腐食、配線アウトキャップ腐食、照明カバー経年劣化、点灯不良	D	高	予防	2092																	30	健全度調査		
いちよう公園	運動	02KAN135	管理施設	照明施設	照明施設5048L	1	基	1基	スチール	1991	36	36	65	-	-	-	支柱地際部、中間部、照明部腐食	B	低	予防	2056																	30	健全度調査		
いちよう公園	運動	02KAN136	管理施設	照明施設	照明施設5049L	1	基	1基	スチール	1991	36	36	65	-	-	-	支柱地際部、中間部、照明部腐食	B	低	予防	2056																	30	健全度調査		
いちよう公園	運動	02KAN137	管理施設	照明施設	照明施設5050L	1	基	1基	スチール	1991	36	36	65	-	-	-	支柱地際部、中間部、照明部腐食	B	低	予防	2056																	30	健全度調査		
いちよう公園	運動	02KAN138	管理施設	照明施設	照明施設L-1	1	基	1基	スチール	1990	37	36	65	-	-	-	支柱地際部、中間部、照明部腐食	B	低	予防	2055																	30	健全度調査		
いちよう公園	運動	02KAN139	管理施設	照明施設	照明施設M-1	1	基	1基	スチール	1990	37	36	65	-	-	-	支柱地際部発錆、中間部腐食、照明部固定部腐食	B	低	予防	2055																	30	健全度調査		
いちよう公園	運動	02KAN140	管理施設	照明施設	照明施設M-2	1	基	1基	スチール	1990	37	36	65	-	-	-	支柱地際部発錆、中間部腐食、照明部固定部腐食	B	低	予防	2055																	30	健全度調査		
いちよう公園	運動	02KAN141	管理施設	照明施設	照明施設M-3	1	基	1基	スチール	1991	36	36	65	-	-	-	支柱地際部発錆、中間部腐食、照明部固定部腐食	B	低	予防	2056																	30	健全度調査		
いちよう公園	運動	02KAN142	管理施設	照明施設	照明施設N-1	1	基	1基	スチール	1991	36	36	65	-	-	-	支柱地際部発錆、柱頭部、照明アルミカバー腐食、塗装剥離	B	低	予防	2056																	30	健全度調査		
いちよう公園	運動	02KAN143	管理施設	照明施設	照明施設N-2	1	基	1基	スチール	1991	36	36	65	-	-	-	支柱地際部発錆、柱頭部、照明アルミカバー腐食、塗装剥離	B	低	予防	2056																	30	健全度調査		
いちよう公園	運動	02KAN144	管理施設	照明施設	照明施設N-3	1	基	1基	スチール	1991	36	36	65	-	-	-	支柱地際部発錆、柱頭部、照明アルミカバー腐食、塗装剥離	B	低	予防	2056																	30	健全度調査		

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類【選択】	公園 施設名 【選択】	具体的 施設 名称	数量		規模	主要 部材 【選択】	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理 類型	対策を踏 まえた更 新見込み 年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記 事項			
						数値	単位 【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全 度	緊急 度			2027年	2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		

いちよう公園	運動	02KAN145	管理施設	照明施設	照明施設N-4	1	基	1基	スチール	1991	36	36	65	-	-	-	支柱地際部、頭部発錆、照明アルミカバー腐食、塗装剥離	B	低	予防	2056								30	健全度調査	647	灯具交換、支柱補修									30	健全度調査	
いちよう公園	運動	02KAN146	管理施設	照明施設	照明施設N-5	1	基	1基	スチール	1991	36	36	65	-	-	-	支柱地際部、頭部発錆、照明アルミカバー腐食、塗装剥離	B	低	予防	2056								30	健全度調査	647	灯具交換、柱補修									30	健全度調査	
いちよう公園	運動	02KAN147	管理施設	照明施設	照明施設N-6	1	基	1基	スチール	1991	36	36	65	-	-	-	支柱地際部、頭部発錆、照明アルミカバー腐食、塗装剥離	B	低	予防	2056								30	健全度調査	647	灯具交換、支柱補修									30	健全度調査	
いちよう公園	運動	02KAN148	管理施設	照明施設	照明施設N-7	1	基	1基	スチール	1991	36	36	65	-	-	-	支柱地際部発錆、頭部、照明アルミカバー腐食、塗装剥離	B	低	予防	2056								30	健全度調査	647	灯具交換、支柱補修									30	健全度調査	
いちよう公園	運動	02KAN149	管理施設	照明施設	照明施設N-8	1	基	1基	スチール	1994	33	36	65	-	-	-	支柱地際部発錆、頭部、照明アルミカバー腐食、塗装剥離	B	低	予防	2059								30	健全度調査	647	灯具交換、支柱補修									30	健全度調査	
いちよう公園	運動	02KAN150	管理施設	照明施設	照明施設N-9	1	基	1基	スチール	1994	33	36	65	-	-	-	支柱地際部発錆、頭部、照明アルミカバー腐食、塗装剥離	B	低	予防	2059								30	健全度調査	647	灯具交換、支柱補修									30	健全度調査	
いちよう公園	運動	02KAN151	管理施設	照明施設	照明施設N-10	1	基	1基	スチール	1991	36	36	65	-	-	-	支柱地際部発錆、頭部、照明アルミカバー腐食、塗装剥離、点灯不良	D	高	予防	2092						2,085	更新	30	健全度調査										30	健全度調査		
いちよう公園	運動	02KAN152	管理施設	照明施設	照明施設N-11	1	基	1基	スチール	1991	36	36	65	-	-	-	支柱地際部、頭部発錆、照明アルミカバー腐食、塗装剥離、点灯不良	D	高	予防	2092						2,085	更新	30	健全度調査										30	健全度調査		
いちよう公園	運動	02KAN153	管理施設	照明施設	照明施設N-12	1	基	1基	スチール	1991	36	36	65	-	-	-	支柱地際部、頭部発錆、照明アルミカバー腐食、塗装剥離	B	低	予防	2056								30	健全度調査	647	灯具交換、支柱補修									30	健全度調査	
いちよう公園	運動	02KAN154	管理施設	照明施設	照明施設N-13	1	基	1基	スチール	1991	36	36	65	-	-	-	支柱地際部、頭部発錆、照明アルミカバー腐食、塗装剥離	B	低	予防	2056								30	健全度調査	647	灯具交換、支柱補修									30	健全度調査	
いちよう公園	運動	02KAN155	管理施設	照明施設	照明施設N-14	1	基	1基	スチール	1991	36	36	65	-	-	-	支柱地際部、頭部発錆、照明アルミカバー腐食、塗装剥離	B	低	予防	2056								30	健全度調査	647	灯具交換、支柱補修									30	健全度調査	
いちよう公園	運動	02KAN156	管理施設	照明施設	照明施設N-15	1	基	1基	スチール	1991	36	36	65	-	-	-	支柱地際部、頭部発錆、照明アルミカバー腐食、塗装剥離	B	低	予防	2056								30	健全度調査	647	灯具交換、柱補修									30	健全度調査	
いちよう公園	運動	02KAN157	管理施設	照明施設	照明施設N-16	1	基	1基	スチール	1991	36	36	65	-	-	-	支柱地際部、頭部発錆、照明アルミカバー腐食、塗装剥離	B	低	予防	2056								30	健全度調査	647	灯具交換、支柱補修									30	健全度調査	
いちよう公園	運動	02KAN158	管理施設	照明施設	照明施設N-17	1	基	1基	スチール	1994	33	36	65	-	-	-	支柱地際部に発錆、頭部腐食、基礎モルタル破損、照明アルミカバー腐食、塗装剥離	B	低	予防	2059								30	健全度調査	647	灯具交換、支柱補修									30	健全度調査	

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類【選択】	公園 施設名 【選択】	具体的 施設 名称	数量		規模	主要 部材 【選択】	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理 類型	対策を踏 まえた更 新見込み 年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記 事項					
						数値	単位 【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全 度	緊急 度			2027年	2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		2034年		2035年		2036年				
いちよう公園	運動	02KAN159	管理施設	照明施設	照明施設O-1	1	基	1基	スチール	1992	35	36	65	-	-	-	支柱地際部に腐食、支柱中間部発錆、照明笠部腐食	B	低	予防	2057								30	健全度調査	647	灯具交換、支柱補修									30	健全度調査	
いちよう公園	運動	02KAN160	管理施設	照明施設	照明施設P-1	1	基	1基	スチール	2000	27	36	65	-	-	-	支柱地際部に腐食、支柱中間部発錆、照明笠部腐食	B	低	予防	2065								30	健全度調査	647	灯具交換、柱補修									30	健全度調査	
いちよう公園	運動	02KAN161	管理施設	照明施設	照明施設P-2	1	基	1基	スチール	2000	27	36	65	-	-	-	支柱地際部に腐食、支柱中間部発錆、照明笠部腐食	B	低	予防	2065								30	健全度調査	647	灯具交換、支柱補修									30	健全度調査	
いちよう公園	運動	02KAN162	管理施設	照明施設	照明施設P-3	1	基	1基	スチール	2000	27	36	65	-	-	-	支柱地際部に腐食、支柱中間部発錆、照明笠部腐食	B	低	予防	2065								30	健全度調査	647	灯具交換、支柱補修									30	健全度調査	
いちよう公園	運動	02KAN163	管理施設	照明施設	照明施設P-4	1	基	1基	スチール	2000	27	36	65	-	-	-	支柱地際部に腐食、支柱中間部発錆、照明笠部腐食	B	低	予防	2065								30	健全度調査	647	灯具交換、支柱補修									30	健全度調査	
いちよう公園	運動	02KAN164	管理施設	照明施設	照明施設P-5	1	基	1基	スチール	2000	27	36	65	-	-	-	支柱地際部に腐食、支柱中間部発錆、照明笠部腐食	B	低	予防	2065								30	健全度調査	647	灯具交換、支柱補修									30	健全度調査	
いちよう公園	運動	02KAN165	管理施設	照明施設	照明施設P-6	1	基	1基	スチール	2000	27	36	65	-	-	-	支柱地際部に腐食、支柱中間部発錆、照明笠部腐食	B	低	予防	2065								30	健全度調査	647	灯具交換、柱補修									30	健全度調査	
いちよう公園	運動	02KAN166	管理施設	照明施設	照明施設P-7	1	基	1基	スチール	1992	35	36	65	-	-	-	支柱地際部に腐食、支柱中間部発錆、照明笠部腐食	B	低	予防	2057								30	健全度調査	647	灯具交換、支柱補修									30	健全度調査	
いちよう公園	運動	02KAN167	管理施設	照明施設	照明施設P-8	1	基	1基	スチール	1992	35	36	65	-	-	-	支柱地際部、照明笠部発錆	B	低	予防	2057								30	健全度調査	647	灯具交換、支柱補修									30	健全度調査	
いちよう公園	運動	02KAN168	管理施設	照明施設	照明施設P-9	1	基	1基	スチール	1992	35	36	65	-	-	-	照明笠部発錆、点灯不良	D	高	予防	2092							2,085	更新	30	健全度調査									30	健全度調査		
いちよう公園	運動	02KAN169	管理施設	照明施設	照明施設P-10	1	基	1基	スチール	1992	35	36	65	-	-	-	支柱地際部、照明笠部発錆、点灯不良	D	高	予防	2092							2,085	更新	30	健全度調査									30	健全度調査		
いちよう公園	運動	02KAN170	管理施設	照明施設	照明施設P-11	1	基	1基	スチール	1990	37	36	65	-	-	-	照明笠部発錆、点灯不良	D	高	予防	2092							2,085	更新	30	健全度調査									30	健全度調査		
いちよう公園	運動	02KAN171	管理施設	照明施設	照明施設P-12	1	基	1基	スチール	1990	37	36	65	-	-	-	支柱地際部、照明笠部発錆、点灯不良	D	高	予防	2092							2,085	更新	30	健全度調査									30	健全度調査		
いちよう公園	運動	02KAN172	管理施設	照明施設	照明施設P-13	1	基	1基	スチール	1990	37	36	65	-	-	-	支柱地際部、照明笠部発錆、点灯不良	D	高	予防	2092							2,085	更新	30	健全度調査									30	健全度調査		

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類【選択】	公園 施設名【選択】	具体的 施設 名称	数量		規模	主要 部材【選択】	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査					管理 類型	対策を踏 まえた更 新見込み 年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																長寿 命化に 向けた 特記 事項				
						数値	単位 【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全 度	緊急 度	2027年			2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年												
いちよう公園	運動	02KAN173	管理施設	照明施設	照明施設P-14	1	基	1基	スチール	1977	50	36	65	-	-	-	支柱地際部、照明笠部発錆、点灯不良	D	高	予防	2092					2,085	更新			30	健全度調査									30	健全度調査		
いちよう公園	運動	02KAN174	管理施設	照明施設	照明施設R-1	1	基	1基	スチール	1977	50	36	65	-	-	-	支柱基礎部破損	B	低	予防	2042								30	健全度調査	647	灯具交換、支柱補修								30	健全度調査		
いちよう公園	運動	02KAN175	管理施設	照明施設	照明施設R-2	1	基	1基	スチール	1977	50	36	65	-	-	-	健全	A	低	予防	2042								30	健全度調査	647	灯具交換、支柱補修								30	健全度調査		
いちよう公園	運動	02KAN176	管理施設	照明施設	照明施設S-1	1	基	1基	スチール	1989	38	36	65	-	-	-	支柱地際部、中間部腐食、点灯不良	D	高	予防	2092						2,085	更新	30	健全度調査										30	健全度調査		
いちよう公園	運動	02KAN177	管理施設	水質浄化施設	浄化槽(14人槽)水辺環境	1	基	1基	コンクリート	2005	22	40	48	-	-	-	-	B	低	予防	2053								30	健全度調査	440	補修								30	健全度調査		
いちよう公園	運動	02KAN178	管理施設	その他	受変電設備	1	基	1基	スチール	1975	52	60	72	-	-	-	-	B	低	予防	2047								30	健全度調査										30	健全度調査		
いちよう公園	運動	02KAN179	管理施設	その他	水車小屋	1	棟	1棟	木材	1992	35	36	65	-	-	-	-	B	低	予防	2057								30	健全度調査										1,403	健全度調査、外部、内部保護塗装		
																							120		9,871		40,979		37,464		4,770		41,676		12,958		26,520		36,410		24,091		

概算費用合計(千円): 234,859